

БЛОКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И СИГНАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ



Блоки вспомогательных контактов S-LSN11, S-LSN21

- Принадлежности для: LSN, LSE, LST, ASN, AST
- Блоки вспомогательных контактов предназначены для сигнализации положения главных контактов автоматических выключателей и тумблерных выключателей при отключении: расцепителями и вручную, — т.е. от перегрузки, короткого замыкания, независимым расцепителем, расцепителем минимального напряжения и управляющей ручкой
- и управляющей ручкой

 При правильном соединении S-LSN11 или S-LSN21 с автоматическим выключателем или тумблерным выключателемобеспечена такая электрическая изоляция, какая существует между входной и выходной цепью трансформатора безопасности, (соединение удовлетворяет ст. 411.1.3.1 ČSN 33 2000-4-41)
- Функцию блока вспомогательных контактов можно проверять при помощи кнопки для проверки в передней части прибора

Блок вспомогательных и сигнальных контактов S-LSN2001

- Принадлежности для: LSN, LSE, ASN
 - Блоки вспомогательных и сигнальных контактов предназначены для сигнализации положения главных контактов автоматических выключателей и тумблерных выключателей при выключении:
 - расцепителем и вручную, т.е. при отключении от перегрузки, короткого замыкания, независимым расцепителем, расцепителем минимального напряжения и управляющей ручкой. Это сигнализируют вспомогательные контакты — зажимы 33-34, 23-24
 - только расцепителями, т.е. только при отключении
 от перегрузки, короткого замыкания, независимым
 расцепителем и расцепителем минимального
 напряжения. Это сигнализирует так называемый
 сигнальный контакт зажимы 95-96
- Функцию блока вспомогательных контактов можно проверять при помощи кнопки для проверки в передней части прибора

Блоки вспомогательных и сигнальных контактов

Порядок	Тип	Код	Bec	Упаковка
контактов 1)		изделия	[кг]	[шт.]
11	S-LSN11	01494	0,05	1
21	S-LSN21	01495	0,05	1
2001	S-LSN2001	01498	0,05	1

¹⁾ Каждая цифра поочередно обозначает количество контактов замыкающих, размыкающих, переключающих и сигнальных


Параметры


Тип			S-LSN11, S-LSN21	S-LSN2001
Стандарты	EN 60 947-5-1	EN 60 947-5-1		
Сертификационные символы	® € C €			
Порядок контактов 1) 2)	11, 21	2001		
Номинальное рабочее напряжение / ток	AC-1	U_e/I_e	230 B/6 A	230 B/6 A
	AC-15	U_e/I_e	230 В/4 А или 400 В/2 А	-
	DC-1	U_e/I_e	-	220 B/1 A
	DC-13	U_e/I_e	220 B/1 A	-
Номинальное импульсное напряжение выдержки U_{imp}			4 KB	2,5 KB
Износостойкость	10 000 коммутаций	10 000 коммутаций		
Степень защиты			IP20	IP20
Крепление			на правый бок	на правый бок
Присоединение — провод	жесткий		$0.75 \div 4 \text{ MM}^2$	$0,\!75 \div 4\text{mm}^2$
	гибкий		$0,75 \div 2,5 \text{ MM}^2$	$0,75 \div 2,5 \text{ mm}^2$
Сейсмическая устойчивость (8÷50 Гц)			3 g	3 g

¹⁾ Каждая цифра поочередно обозначает количество контактов замыкающих, размыкающих, переключающих и сигнальных

Размеры

S-LSN







²⁾ Дальнейшая возможность достижения увеличения количества или другого порядка контактов: монтировать на левую сторону прибора независимый расцепитель V101-LSN... и использовать только функции блоков вспомогательных контактов




БЛОКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И СИГНАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ

Схема








Сборка и монтаж блоков вспомогательных контактов

Сборка



Монтаж блока вспомогательных контактов на автоматический выключатель, или тумблерный выключатель (в дальнейшем прибор):

- 1. Включите блок и прибор
- 2. Справа в управляющую ручку вставьте одну ось прибора, а вторую ось (для LST, AST оси пластмассовые) вставьте в отверстие коммутационной системы прибора
- 3. Справа надвиньте блок вспомогательных контактов на прибор так, чтобы одна ось соединила управляющие ручки, а вторая системы коммутации
- 4. Прижмите блок вспомогательных контактов к прибору и защелкните боковые крепежные защелки блока вспомогательных контактов в пазы прибора
- 5. Проверьте правильность функционирования посредством коммутации

